



Styre: Fakultet for kunst, musikk og  
design  
Styresak: 53/24 h)

Dato: 6. september 2024  
Arkivsaksnr: 2024/11473-1

---

## Avviksmeldinger - oversikt og status for vår 24

---

### Bakgrunn

Fakultet for kunst, musikk og designs arbeider for et trygt og inkluderende arbeidsmiljø. Fakultetet har ansvar for å legge til rette for et trygt arbeidsmiljø, og ansatte og studenter har et medvirkningsansvar. Ved siden av de årlige vernerundene, er rapportering av HMS-avvik det viktigste verktøyet for å kartlegge risiko ved fakultetet. Vi er helt avhengige av at HMS-avvik meldes i meldingssystemet. På denne måten kan vi treffe tiltak som reduserer risiko og fremmer helse og sikkerhet.

### Til saken

Mellom 1. januar og 30. juni 2024 ble det meldt inn til sammen 44 HMS-avvik på KMD, mot 4 mellom 30. juni og 31. desember 2023. Vi har for tiden 3 saker som ikke er lukket.

Den store økningen i antall avvik skyldes i stor grad økt oppmerksomhet på brannvern. De fleste av avvikene som er meldt inn går på hel eller delvis blokkering av fluktveier.

Vi har hatt brannverntilsyn av brannvesenet i Møllendalsveien 61. I forkant av brannverntilsynet gjorde vi også en brannvernrisikovurdering i samarbeid med UiBs eiendomsavdeling, ved brannvernansvarlig Arild Nissen. Vi har også hatt befaring av en brannteknisk rådgiver på bygget. Brannvesenets rapport gav oss to avvik:

#### **Avvik 1, avvik fra Forskrift om brannforebygging § 11 bokstav a:**

*Virksomheten har ikke sørget for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.*

Dette avviket er fulgt opp slik: Vi har innhentet anbefalinger til tiltak fra rådgivende ingeniør i Rambøll som, når iverksatt, skal sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.

#### **Avvik 2, avvik fra Forskrift om brannforebygging §§ 13 og 12 bokstav e:**



## UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

*Virksomheten har ikke og kan ikke dokumentere å ha iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeide.*

Dette avviket er fulgt opp slik:

Vi har fra 10. juni 2024 satt opp systematisk brannvern som tema i ledelsens møter med hovedverneombud, i interne møter i vernetjenesten, og i de regelmessige HMS-møtene for Møllendalsveien 61 som inkluderer verneombud og instituttledere på Institutt for design og Kunstakademiet – institutt for samtidskunst.

HMS-avvik som handler om personskade følges opp av leder og meldes til Nav.

HMS-avvik som handler om dører som settes i åpen stilling følges opp med informasjon til studenter og ansatte.

Generelt vil HMS-avvik også bli fulgt opp i møte med vernelinjen og i HMS-møter med instituttene.

I KMDs HMS-handlingsplan er et av målene at vi skal bli bedre på å melde avvik og vi skal blir flinkere til å forstå hva som skal meldes som avvik. Den økte meldingsfrekvensen kan tyde på at denne forståelsen er blitt en del av organisasjonsforståelsen. Avvikssystemet er både en logg og en kunnskapsbase. Vi skal arbeide for å gjøre avvikssystemet og rutinen bedre kjent for studenter og ansatte. Vi skal lære av avvik, og rette opp evt feil bruk av utstyr. Personskader skal vi i det lengste forsøke å unngå.

**Forslag til vedtak:** Fakultetet tar avvikene til orientering, og ber om at avvik følges opp av administrasjonen.

Frode Thorsen  
dekan

30.08.2024 Bjarte Bjørkum

A	B	C	D	E	F	G	
Saksnummer	Dato/tidspunkt for oppretting	Status	Kort beskrivelse (detaljer)	Underkategori	Forespøret	Handling	
1	2409-269	2024.9.2 9:27	Lukket	Russproblem	Brudd på HMS regelverk	<p>Personens tilknytning til UIB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekstern</li> </ul> <p>Dato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2. september 2024</li> </ul> <p>Hvor skjedde HMS-avviket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mellandsveien 61, utsevering.</li> </ul> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Russproblem</li> </ul> <p>Utylende beskrivelse av HMS-avviket</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi har nå en økende rusproblem på utseveringen. Tidligere har det bare vært knuste flasker og ryker om salg av narkotika.</li> <li>- I dag fant jeg masse søppel, knuste flasker og mange tomme små ziplock poser liggende rundt. Denne trenden har jeg også sett i Nordnesparken hvor mange sitter å ruser seg.</li> <li>- Dette bekrefter at det blir brukt rusmidler uten for bygget og sannsynligheten for at rykene om salg er da troverdige. Det skal da være relatert til salg til de som er nede ved sjøen og soler seg samt studenter som går her.</li> <li>- Forslag til å få dette bort kan være å få kamera på utsiden av bygget ved alle ytterdører. Dette vil forebygge både slik aktivitet samt tyveri.</li> </ul>	<p>03/09/2024 12:45 PM Bjarte Bjørkum:</p> <p>Vi har gjort politiet oppmerksom på forholdene. Vi tar dette også med i HMS-matene med instituttene.</p> <p>02/09/2024 09:27 AM UIB Service Account:</p> <p>Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KI 1058 Følg opp HMS-avvik</li> <li>KI 0798 Hva er HMS-avvik?</li> <li>KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</li> </ul>
2	2409-12658	2024.8.21 14:41	Lukket	Hasjryking	Brudd på HMS-regelverk	<p>Dato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 21. august 2024</li> </ul> <p>Hvor skjedde HMS-avviket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KMD, Mellandsveien 61 utgang bak</li> </ul> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasjryking</li> </ul> <p>Utylende beskrivelse av HMS-avviket</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utgang på baksiden av bygget i 2. etasje har noen røyket hasj så det lukter ut hele gangen.</li> </ul> <p>Utførte straksiltak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingen</li> </ul> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inhalasjon av marijuana :)</li> </ul>	<p>28/08/2024 02:16 PM Bjarte Bjørkum:</p> <p>Vi tar dette med til HMS-matene med instituttene.</p> <p>21/08/2024 02:42 PM UIB Service Account:</p> <p>Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KI 1058 Følg opp HMS-avvik</li> <li>KI 0798 Hva er HMS-avvik?</li> <li>KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</li> </ul>
3	2409-12084	2024.8.21 8:49	Lukket	Innsnevring av rømningsvei	Økt brannrisiko	<p>Personens tilknytning til UIB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Student</li> </ul> <p>Dato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 21. august 2024</li> </ul> <p>Hvor skjedde HMS-avviket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mellandsveien 61, broen i 4. etg.</li> </ul> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Innsnevring av rømningsvei</li> </ul> <p>Utylende beskrivelse av HMS-avviket</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flere studenter har satt paller med ting på i rømningsveien som de er informert om å ikke gjøre. Dette har nå stått lenger enn det burde. Frist for å fjerne er satt ut dagen. studentkoordinator har fått beskjed.</li> </ul> <p>Utførte straksiltak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Satt frist.</li> </ul> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manglende evne til å følge instruks.</li> </ul>	<p>27/08/2024 12:22 PM Bjarte Bjørkum:</p> <p>Objektene er nå fjernet</p> <p>21/08/2024 08:49 AM UIB Service Account:</p> <p>Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KI 1058 Følg opp HMS-avvik</li> <li>KI 0798 Hva er HMS-avvik?</li> <li>KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</li> </ul>
4	2409-12066	2024.8.21 8:42	Lukket	Innsnevring av rømningsvei	Økt brannrisiko	<p>Personens tilknytning til UIB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Student</li> </ul> <p>Dato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 21. august 2024</li> </ul> <p>Hvor skjedde HMS-avviket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mellandsveien 61, 4. etg. Design mot sjøen</li> </ul> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Innsnevring av rømningsvei</li> </ul> <p>Utylende beskrivelse av HMS-avviket</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Møblene har ikke blitt fjernet, men lappene er.</li> </ul> <p>Her har også brannplassansvarlig ikke gjort jobben sin med å sjekke og ordne opp i dette.</p> <p>Utførte straksiltak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flyttet alle møbler inn i studentarbeidsplassene.</li> </ul> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manglende evne til å følge instruks.</li> </ul>	<p>28/08/2024 02:17 PM Bjarte Bjørkum:</p> <p>Design har ryddet i området i samarbeid med instituttets verneombud.</p> <p>21/08/2024 08:42 AM UIB Service Account:</p> <p>Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KI 1058 Følg opp HMS-avvik</li> <li>KI 0798 Hva er HMS-avvik?</li> <li>KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</li> </ul>
5	2409-11604	2024.8.20 13:30	Registrert	Sensitiv HMS-avvik	Personskade, mindre	<p>20/08/2024 01:30 PM uib_apl gravitter:</p> <p>Type hendelse/forhold</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personskade med medisinsk behandling</li> </ul> <p>Dato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 14.08.2024</li> </ul> <p>Saksnr i ePhone</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024/6653</li> </ul>	<p>20/08/2024 01:46 PM Bjarte Bjørkum:</p> <p>Heine: Personskade må du som leder melde til NAV.</p> <p>20/08/2024 01:30 PM UIB Service Account:</p> <p>Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik med alvorlig personskade/arbeidsrelatert sykdom under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KI 1058 Følg opp HMS-avvik</li> <li>KI 0798 Hva er HMS-avvik?</li> <li>KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</li> </ul>
6	2408-9018	2024.8.16 9:07	Lukket	Ikke lukket dører	Brudd på styringsystem	<p>Dato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16. august 2024</li> </ul> <p>Hvor skjedde HMS-avviket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mellandsveien 61, 2. etg. papirlager</li> </ul> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikke lukket dører</li> </ul> <p>Utylende beskrivelse av HMS-avviket</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Døren inn til "Lager 204" ("papirlager") stod åpen i morges her kunne en godt inn å stjålet for store verdier.</li> </ul> <p>Utførte straksiltak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lukket døren som et normalt menneske gjør når en går ut en dør.</li> </ul> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gløt!</li> </ul>	<p>27/08/2024 12:21 PM Bjarte Bjørkum:</p> <p>Avviket skyldes forhåpentligvis en glipp.</p> <p>16/08/2024 09:07 AM UIB Service Account:</p> <p>Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KI 1058 Følg opp HMS-avvik</li> <li>KI 0798 Hva er HMS-avvik?</li> <li>KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</li> </ul>
7							

A	B	C	D	E	F	G	
8	2408-9016	2024.8.16 9:04	Lukket	Blokking av rømningsvei	Økt brannrisiko	<p>Dato</p> <p>- 16. august 2024</p> <p>Hvor skjedde HMS-avviket?</p> <p>- Mellødsveien 61, Øvre Hall</p> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket)</p> <p>- Blokking av rømningsvei</p> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket</p> <p>- Det er satt masse utstyr i korridoren som er oppmerket. Dette vet alle de ansatte godt som har jobbet med studentene der siden mandag.</p> <p>Utførte straksiltak</p> <p>- Fjernet alt fra korridor</p> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket?</p> <p>- Manglende evne til å følge rutiner.</p>	<p>27/08/2024 12:20 PM Bjarte Bjørkum:</p> <p>Vi fortsetter å informere om at ting ikke skal settes i rømningsvei</p> <p>16/08/2024 09:04 AM UB Service Account:</p> <p>Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører:</p> <p>KI 1058 Følg opp HMS-avvik</p> <p>KI 0798 Hva er HMS-avvik?</p> <p>KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</p>
9	2408-9013	2024.8.16 9:02	Lukket	Plassering av brennbar materiel under trapp	Økt brannrisiko	<p>Personens tilknytning til UIB</p> <p>- Student</p> <p>Dato</p> <p>- 16. august 2024</p> <p>Hvor skjedde HMS-avviket?</p> <p>- Mellødsveien 61, 1. etg. kunst. under trapp</p> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket)</p> <p>- Plassering av brennbar materiel under trapp</p> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket</p> <p>- Kunst har satt en sofa under trappen som er en rømningsvei. Det henger lapp som sier at det ikke kan lagres noe der.</p> <p>Utførte straksiltak</p> <p>- Har gitt beskjed to ganger om å fjerne.</p> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket?</p> <p>- Manglende evne til å se instruks som henger rett foran seg.</p>	<p>27/08/2024 12:20 PM Bjarte Bjørkum:</p> <p>Sofan er fjernet og vi fortsetter å informere om at ting ikke skal settes under trapper.</p> <p>16/08/2024 09:02 AM UB Service Account:</p> <p>Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører:</p> <p>KI 1058 Følg opp HMS-avvik</p> <p>KI 0798 Hva er HMS-avvik?</p> <p>KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</p>
10	2408-9004	2024.8.16 8:59	Lukket	Innsveiving av rømningsvei	Økt brannrisiko	<p>Dato</p> <p>- 16. august 2024</p> <p>Hvor skjedde HMS-avviket?</p> <p>- Mellødsveien 61, 4. etg. Design mot Nord</p> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket)</p> <p>- Innsveiving av rømningsvei</p> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket</p> <p>- Mange bokhyller og annet møblement er plassert i rømningsveien og har derfor redusert kapasiteten i korridoren.</p> <p>Utførte straksiltak</p> <p>- Hengt opp lapp om å fjerne.</p> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket?</p> <p>- Manglende evne til å tenke på brannrisikoen!</p>	<p>27/08/2024 12:19 PM Bjarte Bjørkum:</p> <p>Har kontaktet verneombud på design og bedt ham ta en intern runde på dette.</p> <p>16/08/2024 08:59 AM UB Service Account:</p> <p>Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører:</p> <p>KI 1058 Følg opp HMS-avvik</p> <p>KI 0798 Hva er HMS-avvik?</p> <p>KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</p>
11	2408-9000	2024.8.16 8:57	Lukket	Blokking av rømningsvei	Økt brannrisiko	<p>Dato</p> <p>- 16. august 2024</p> <p>Hvor skjedde HMS-avviket?</p> <p>- Mellødsveien 61, 4. etg. Design mot nord</p> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket)</p> <p>- Blokking av rømningsvei</p> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket</p> <p>- En pallejekk var forlatt midt i rømningsveien og blokkerte hele korridoren.</p> <p>Utførte straksiltak</p> <p>- Fjernet den</p> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket?</p> <p>- Idiot!</p>	<p>20/08/2024 01:58 PM Bjarte Bjørkum:</p> <p>Vi fortsetter å informere om at rømningsveier ikke skal blokkeres</p> <p>16/08/2024 08:57 AM UB Service Account:</p> <p>Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører:</p> <p>KI 1058 Følg opp HMS-avvik</p> <p>KI 0798 Hva er HMS-avvik?</p> <p>KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</p>
12	2408-8794	2024.8.15 16:46	Lukket	Spraylakering i onvsrommet	Brudd på HMS-regelverk	<p>Dato</p> <p>- 15. august 2024</p> <p>Hvor skjedde HMS-avviket?</p> <p>- Verkstedsgården KMD</p> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket)</p> <p>- Spraylakering i onvsrommet</p> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket</p> <p>- Det har idag fortidelse med bygging av olabiler (design sitt oppstartsprogram) blitt spraylakkert inne i onvsrommet (like ved mitt kontor) Lükten og agassene fra dette har (gjennom ventilasjonssystemet) sivet inn på rommet hvor jeg jobber. Vi har fasiliteter for spraylakering her på huset og jeg kan ikke forstå hvorfor dette ikke har blitt brukt. Dersom ovenne hadde vært på hadde dette vært veldig brannfarlig... just saying.</p> <p>Utførte straksiltak</p> <p>- Prøver å lufte, men det henger igjen. Kvalmende.</p> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket?</p> <p>- Dårlig kommunikasjon. Mangelfull forståelse for HMS. Ignoranse?</p>	<p>03/09/2024 12:47 PM Bjarte Bjørkum:</p> <p>Tilbakemelding fra ansvarlige for kassebilapet:</p> <p>Første år Bachelor som bygde kassebil - hadde ikke tilgang til lakkrommet grunnet manglende HMS kurs på verkstedene. Da det begynte å regne tok de inn under tak ved onvsrommet. Det er ikke noe malings-sal der. Men når de holdt på å lakk det inn i ventilasjonsanlegget fra sprayboksen - noe Fredrik merket godt. Ingen av oss ansvarlige ble gjort oppmerksom på dette malingsarbeidet.</p> <p>Vi tar dette med inn i HMS-matene med instituttene, hvor vi diskuterer det ekstra ansvaret som hviler på faglig ansvarlige som har opplegg med studenter som ikke har fått HMS-opplæring ennå.</p> <p>20/08/2024 01:57 PM Bjarte Bjørkum:</p> <p>Operatør forsøker å kartlegge hvorfor lakeringen ble lagt til onvsrommet.</p> <p>15/08/2024 04:46 PM UB Service Account:</p> <p>Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører:</p> <p>KI 1058 Følg opp HMS-avvik</p> <p>KI 0798 Hva er HMS-avvik?</p> <p>KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</p>
13	2408-471	2024.8.2 7:21	Under arbeid	Soving på bygget med vittemotor stående på	Brudd på HMS-regelverk	<p>Dato</p> <p>- 2. august 2024</p> <p>Hvor skjedde HMS-avviket?</p> <p>- Mellødsveien 61, hvilerom 1. etg. ved resepsjonen.</p> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket)</p> <p>- Soving på bygget med vittemotor stående på.</p> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket</p> <p>- I morges harte jeg en høy vittemotor bråke et sted. Jeg lokaliserte det til hvilerommet ved resepsjonen. Inne der stod det en oppblåsbar madrass å sveiv for full hals. Noen har rigget seg til å sove her. Denne harte jeg ikke i går så det er tydelig at det er noen som sover på huset disse dager. Her kunne også denne motoren gått var og potensielt tatt fyr. En slik plastikkens ville gitt farlige avgasser hvis den hadde overopphetet og tatt fyr.</p> <p>Utførte straksiltak</p> <p>- Dro ut kontakten.</p> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket?</p> <p>- Manglende evne til å følge rutiner.</p>	<p>02/08/2024 07:21 AM UB Service Account:</p> <p>Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører:</p> <p>KI 1058 Følg opp HMS-avvik</p> <p>KI 0798 Hva er HMS-avvik?</p> <p>KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</p>
14	2407-12271	2024.7.31 8:03	Lukket	Sabotasje av dør	Brudd på styringssystem	<p>Dato</p> <p>- 30. juli 2024</p> <p>Hvor skjedde HMS-avviket?</p> <p>- Mellødsveien 61. Fra gangen inn til benkeverkstedet til metall.</p> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket)</p> <p>- Sabotasje av dør</p> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket</p> <p>- Noen har tapet over låskassen til metallverkstedet. Dette trolig for å kunne gå inn og ut å jobbe. Antagelig en student som har gjort dette da de er de eneste som ikke har tilgang inn dit i sommer og derfor de eneste som kan gange på å gjøre dette.</p> <p>Utførte straksiltak</p> <p>- Fjernet tape</p> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket?</p> <p>- Sabotasje</p>	<p>28/08/2024 02:08 PM Bjarte Bjørkum:</p> <p>Vi innprenter sikkerhet i HMS-kursene våre.</p> <p>31/07/2024 08:03 AM UB Service Account:</p> <p>Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører:</p> <p>KI 1058 Følg opp HMS-avvik</p> <p>KI 0798 Hva er HMS-avvik?</p> <p>KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</p>

A	B	C	D	E	F	G	
15	02406-4624	2024.6.12 13:00	Lukket	Bekymring for (narkotika)ruset og avhengig student	Skade/tap av fysiske verdier	Personens tilknytning til UIB - Ansatt  Dato - 12. juni 2024  Hvor skjedde HMS-avviket? - Møllendalsveien 61  Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Bekymring for (narkotika)ruset og avhengig student  Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Bekymring for ruset og avhengig student (narkotika) som skaper utrygghet og misterkes for stjele av verdifullt utstyr ved KMD+ salg av narkotika, overmatter på campus/KMD. Studenten tilhører Kunstakademiet/KMD  Utførte straksiltak - Meldt til Mona Larsen  Hva var årsaken til HMS-avviket? - Mistanke om tyveri eller observasjon i tillegg til lengre tids observasjoner	20/08/2024 01:49 PM Bjarte Bjarkum: Problemstillingen er meldt videre i linje og blir håndtert der.  12/06/2024 01:00 PM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.  Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier
16	02406-3298	2024.6.10 11:03	Lukket	Brennbar material i rømningsvei.	Økt brannrisiko	Personens tilknytning til UIB - Student  Dato - 10. juni 2024  Hvor skjedde HMS-avviket? - Møllendalsveien 61, under trappen som går fra 1.etg opp til Øvre Hall.  Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Brennbar material i rømningsvei.  Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Det er ikke lov å sett ting under denn trappen. Det henger lapp der som sier dette.  Utførte straksiltak - Ingen. Har gitt opp!  Hva var årsaken til HMS-avviket? - Latskap og manglende forståelse for sikker rømningsvei.	20/08/2024 01:50 PM Bjarte Bjarkum: Problemstillingen er formidlet til BA- og MA-koordinatorer. Materialet er fjernet.  10/06/2024 11:03 AM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.  Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier
17	02406-3193	2024.6.10 9:40	Lukket	Brennbar material i rømningsvei.	Økt brannrisiko	Personens tilknytning til UIB - Student  Dato - 10. juni 2024  Hvor skjedde HMS-avviket? - Møllendalsveien 61, under trapp mellom 1.etg. og Øvre Hall.  Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Brennbar material i rømningsvei.  Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Det er ikke lov å sett ting under denn trappen. Det henger lapp der som sier dette.  Utførte straksiltak - Sendte melding om kort frist for å fjerne til begge studenter  Hva var årsaken til HMS-avviket? - Blyv seg ikke om å lese skilt og følge regler.	20/08/2024 01:51 PM Bjarte Bjarkum: Vi fortsetter å informere studentene om dette.  10/06/2024 09:40 AM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.  Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier
18	02406-3188	2024.6.10 9:37	Lukket	Blokkering av rømningsvei.	Økt brannrisiko	Dato - 10. juni 2024  Hvor skjedde HMS-avviket? - Møllendalsveien 61, Knut Knaus  Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Blokkering av rømningsvei.  Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Bord satt i rømningsvei som gjør at en ikke kan åpne den ene sidedøren.  Utførte straksiltak - Fjernet bord  Hva var årsaken til HMS-avviket? - Latskap	27/08/2024 12:17 PM Bjarte Bjarkum: Vi fortsetter å informere om at ting ikke skal settes i rømningsveier  10/06/2024 09:37 AM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.  Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier
19	02406-1722	2024.6.5 13:34	Lukket	Blokkerings av rømningsvei.	Økt brannrisiko	Personens tilknytning til UIB - Student  Dato - 5. juni 2024  Hvor skjedde HMS-avviket? - Møllendalsveien 61, 1. etg studentområdet mot utgangen til Nedre Hall  Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Blokkerings av rømningsvei.  Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Som bilder viser. Ting satt i rømningsvei.  Utførte straksiltak - Fjernet  Hva var årsaken til HMS-avviket? - Manglende evne til å tenke brannikkerhet.	06/06/2024 08:50 AM Bjarte Bjarkum: Vi fortsetter å informere om at fluktnveier ikke skal blokkeres.  05/06/2024 01:34 PM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.  Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier
20	02406-1587	2024.6.5 10:50	Lukket	Blokkerings av rømningsvei.	Økt brannrisiko	Personens tilknytning til UIB - Ansatt  Dato - 5. juni 2024  Hvor skjedde HMS-avviket? - Møllendalsveien 61, mellom Lyslab og PPU.  Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Blokkerings av rømningsvei.  Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Som bildet viser. Liffen blokkerer rømningsveien. Den ansatte kjenner til reglene.  Utførte straksiltak - Flyttet liften.  Hva var årsaken til HMS-avviket? - Latskap og manglende forståelse for sikker rømningsvei.	27/08/2024 12:16 PM Bjarte Bjarkum: Vi fortsetter å informere om at ting ikke skal settes i rømningsveier.  05/06/2024 10:50 AM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.  Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier

A	B	C	D	E	F	G
2406-1472	2024.6.5 8:50	Lukket	Blokering av fluktkvei	Økt brannrisiko	<p>Personens tilknytning til UIB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Student</li> </ul> <p>Dato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5. juni 2024</li> </ul> <p>Hvor skjedde HMS-avviket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mellødsveien 61, 3. etg. studentområdet</li> </ul> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blokering av fluktkvei</li> </ul> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Samme problem, samme student.</li> </ul> <p>Utførte straksiltak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingenting, Ønsker ikke å konfrontere denne studenten.</li> </ul> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manglende evne til å tenke på brannsikkerhet!</li> </ul>	<p>05/06/2024 08:56 AM Bjarte Bjørkum:</p> <p>Vi fortsetter å informere om at fluktkveier ikke skal blokkeres. Nytt tiltak er også at brannvern skal bli fast punkt på dagsorden i instituttederforum, HMS-møter med instituttene og ledelsens møter med verneinjen.</p> <p>05/06/2024 08:50 AM UIB Service Account:</p> <p>Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KI 1058 Følg opp HMS-avvik</li> <li>KI 0798 Hva er HMS-avvik?</li> <li>KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</li> </ul>
2406-414	2024.6.3 11:20	Lukket	Blokerings av ramningsveiv	Økt brannrisiko	<p>Dato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3. juni 2024</li> </ul> <p>Hvor skjedde HMS-avviket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mellødsveien 61, 1. etg. utgangsdør fra BA1 mot Nedre Hall.</li> </ul> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blokerings av ramningsveiv</li> </ul> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Samme gamle idiotiet!</li> </ul> <p>Utførte straksiltak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fjernet</li> </ul> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manglende evne til å bry seg om brannsikkerhet.</li> </ul>	<p>05/06/2024 08:59 AM Bjarte Bjørkum:</p> <p>Vi fortsetter å informere om at fluktkveier ikke skal blokkeres. Nytt tiltak er også at brannvern skal bli fast punkt på dagsorden i instituttederforum, HMS-møter med instituttene og ledelsens møter med verneinjen.</p> <p>Siden dette er et gjentakende problem med en kjent student, vil vi også be veilederen hans ta det opp med ham.</p> <p>03/06/2024 11:20 AM UIB Service Account:</p> <p>Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KI 1058 Følg opp HMS-avvik</li> <li>KI 0798 Hva er HMS-avvik?</li> <li>KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</li> </ul>
2405-10452	2024.5.30 9:13	Lukket	Blokerings av ramningsveiv	Økt brannrisiko	<p>Dato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30. mai 2024</li> </ul> <p>Hvor skjedde HMS-avviket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mellødsveien 61, 2. etg. utenfor 203</li> </ul> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blokerings av ramningsveiv</li> </ul> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bord og stoler satt midt i hovedramningsveien til baksiden av bygget. Dette har hendt nå flere ganger de siste to ukene og eller i året.</li> </ul> <p>Utførte straksiltak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fjernet og satt inn i 203</li> </ul> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manglende evne til å tenke på brannsikkerhet!</li> </ul>	<p>30/05/2024 09:28 AM Bjarte Bjørkum:</p> <p>Vi vil fortsette å informere om at det ikke skal settes ting i fluktkveier.</p> <p>30/05/2024 09:13 AM UIB Service Account:</p> <p>Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KI 1058 Følg opp HMS-avvik</li> <li>KI 0798 Hva er HMS-avvik?</li> <li>KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</li> </ul>
2405-10449	2024.5.30 9:11	Lukket	Blokering av fluktkvei	Økt brannrisiko	<p>Dato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30. mai 2024</li> </ul> <p>Hvor skjedde HMS-avviket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mellødsveien 61, 3. etg studentområdet</li> </ul> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blokering av fluktkvei</li> </ul> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enda en dag på rad med masse ting i fluktkveien i studentområdet i 3. etg.</li> </ul> <p>Utførte straksiltak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingenting, Ønsker ikke å konfrontere denne studenten.</li> </ul> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bryr seg ikke.</li> </ul>	<p>28/06/2024 02:03 PM Bjarte Bjørkum:</p> <p>Vi følger opp dette med instituttleder og denne studentens veileder.</p> <p>30/05/2024 09:11 AM UIB Service Account:</p> <p>Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KI 1058 Følg opp HMS-avvik</li> <li>KI 0798 Hva er HMS-avvik?</li> <li>KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</li> </ul>
2405-9950	2024.5.29 10:10	Lukket	Laget tak som ikke er lov	Økt brannrisiko	<p>Personens tilknytning til UIB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Student</li> </ul> <p>Dato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 29. mai 2024</li> </ul> <p>Hvor skjedde HMS-avviket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mellødsveien 61, 3. etg. studentstudio.</li> </ul> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laget tak som ikke er lov</li> </ul> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det er laget et tett tak over gang og studio til student. Dette forhindrer sprinkleranlegge å gjøre jobben samt forsinkelse på alarm.</li> </ul> <p>Utførte straksiltak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fjernet</li> </ul> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Student som ikke bryr seg. Et gjentakende problem hos denne studenten til kunst.</li> </ul>	<p>28/06/2024 02:02 PM Bjarte Bjørkum:</p> <p>Vi har hatt behandling med brannteknisk rådgiver på bygget, og vi ble pålagt å fjerne tekstil over arbeidsplasser og ved inngang til arbeidsplasser. Vi følger opp saken med instituttledere og studentkoordinatører.</p> <p>29/05/2024 10:11 AM UIB Service Account:</p> <p>Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KI 1058 Følg opp HMS-avvik</li> <li>KI 0798 Hva er HMS-avvik?</li> <li>KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</li> </ul>
2405-9236	2024.5.28 8:07	Lukket	Blokerings av brannslange og alarmknapp	Økt brannrisiko	<p>Personens tilknytning til UIB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansatt</li> </ul> <p>Dato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 28. mai 2024</li> </ul> <p>Hvor skjedde HMS-avviket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mellødsveien 61, 3. etg. administrasjonen</li> </ul> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blokering av brannslange og alarmknapp</li> </ul> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Den som hadde rommet sist går har tatt materiem 303 for stoler og satt dem rundt om i administrasjonen. En av plassene er foran brannslangen og alarmknappen. Dette er på ingen måte lov og ikke godkjent på noen måte. Et alvorlig brannavvik.</li> </ul> <p>Utførte straksiltak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flyttet stolene 1 meter til venstre.</li> </ul> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manglende evne til å tenke på brannsikkerhet!</li> </ul>	<p>28/06/2024 02:01 PM Bjarte Bjørkum:</p> <p>Vi følger opp med info om brannvern.</p> <p>28/05/2024 08:07 AM UIB Service Account:</p> <p>Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KI 1058 Følg opp HMS-avvik</li> <li>KI 0798 Hva er HMS-avvik?</li> <li>KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</li> </ul>
2405-9233	2024.5.28 8:00	Lukket	Ikke lukket dører	Brudd på styringsystem	<p>Personens tilknytning til UIB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansatt</li> </ul> <p>Dato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 28. mai 2024</li> </ul> <p>Hvor skjedde HMS-avviket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mellødsveien 61, Knut Knaus</li> </ul> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikke lukket dører</li> </ul> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Igen har de ansatte som brukte Knut Knaus i går glemt å lukke dørene etter de er ferdige. Dette gjør at det blir enkel tilgang til store verdier.</li> </ul> <p>Utførte straksiltak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lukket dørene, men det er litt for sent.</li> </ul> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manglende evne til å tenke.</li> </ul>	<p>30/05/2024 09:17 AM Bjarte Bjørkum:</p> <p>Vi vil fortsette å informere om dette.</p> <p>28/05/2024 08:00 AM UIB Service Account:</p> <p>Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KI 1058 Følg opp HMS-avvik</li> <li>KI 0798 Hva er HMS-avvik?</li> <li>KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</li> </ul>

A	B	C	D	E	F	G
2405-7422	2024.5.23 9:19	Lukket	Blokking av fluktvnei	Økt brannrisiko	<p>Personens tilknytning til UIB - Student</p> <p>Dato - 23. mai 2024</p> <p>Hvor skjedde HMS-avviket? - 3. etg, kunst, Møllendalsveien 61.</p> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Blokking av fluktvnei.</p> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - To dager på rad har studenten satt tingene sine utenfor studioet slett da det ikke er plass inne i studioet. Dette er et gjentakende problem hos denne studenten.</p> <p>Utførte straksiltak - Dyttet tilbake inn i studioet til studenten.</p> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket? - Gir blanke fa...</p>	<p>30/05/2024 09:32 AM Bjarte Bjørkum: Vi vil fortsette å informere om at fluktvnei skal være frie.</p> <p>23/05/2024 09:19 AM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</p>
2405-7173	2024.5.22 14:28	Registrert	Sensitiv HMS-avvik	Personskade, minde	<p>22/05/2024 02:28 PM ulb_apl_gravitee: Type hendelse/forhold - personskade med medisinsk behandling</p> <p>Dato - 22.05.2024</p> <p>Saknr i ePhorte - 2024/6653</p>	<p>28/08/2024 01:23 PM Bjarte Bjørkum: Leder følger opp skaden og melder til Nav.</p> <p>22/05/2024 02:28 PM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik med alvorlig personskade/arbeidsrelatert sykdom under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</p>
2405-6392	2024.5.21 11:20	Lukket	Ting i rømningsvei.	Økt brannrisiko	<p>Dato - 21. mai 2024</p> <p>Hvor skjedde HMS-avviket? - Korridor mellom biblioteket og Studentbaren, Møllendalsveien 61.</p> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Ting i rømningsvei.</p> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Nok en gang er ting plassert i denne rømningsveien. Dette er et gjentakende problem som må ta slutt.</p> <p>Utførte straksiltak - Tatt vekk.</p> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket? - Nei, si det?</p>	<p>28/08/2024 02:00 PM Bjarte Bjørkum: Vi fortsetter å informere om at ting ikke skal settes i rømningsvei.</p> <p>29/05/2024 02:10 PM Anders Sunde: Hvor blir dette informert? Kan ikke si jeg har sett at det har gått ut meldinger om dette noen gang...</p> <p>29/05/2024 02:04 PM Bjarte Bjørkum: Vi fortsetter å informere om at ting ikke skal settes i rømningsveier.</p> <p>21/05/2024 11:20 AM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</p>
2405-1376	2024.5.6 10:54	Lukket	Student har åpnet en for varm ugn i helgen.	Økt brannrisiko	<p>Dato - 5. mai 2024</p> <p>Hvor skjedde HMS-avviket? - Ovnsrom, Keramikk Fakultet for Kunst, musikk og design</p> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Student har åpnet en for varm ugn i helgen.</p> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - En student har åpnet en stor ugn på 120 C (angivelig) vilket gjorde att brandalarmer utløstes och brandkåren kom och vi fick bot.</p> <p>Studenter har IKKE lov att bruka den stora ugnen på egen hand. Ugnen skall startas och öppnas av ansatta.</p> <p>I HMS-kurs så forteller jag alla studenter detta, samt att man öppnar ugnen när den är för varm kan brandalarmer utlösas. Skulpturer och ovnsplåtar kan spricka pga. temperatur-shock och man kan få brännskador.</p> <p>Det står även på dörren av oven "må ikke åpnes over 50 C".</p> <p>Utførte straksiltak - Bör vi spärra kortliggning på denne studenten? Eller allas tillgång i helgen? (I och med att de kan öppna för varandra). Vi bör ha en diskussion om det.</p> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket? - Oavsambet?</p>	<p>28/08/2024 02:00 PM Bjarte Bjørkum: Vi innskjerper info om dette under HMS-kurs.</p> <p>06/05/2024 10:54 AM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</p>
2405-510	2024.5.2 14:09	Lukket	Fjerning av måkereir	Kjemi, biolog, strålekilder	<p>Dato - 2. mai 2024</p> <p>Hvor skjedde HMS-avviket? - Tak sykkelstue, Møllendalsveien 61, 5009.</p> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Fjerning av måkereir</p> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Som måkene pleier å gjøre så legger de reir på denne tiden av året. Dette skjer ofte rundt på bygget og da også oppå taket til sykkelstuen. I år som i fjor har noen fjernet dette reiret. Dette er straffbart og på ingen måte greit da måkene står på rødliste.</p> <p>Jeg så på mandag og tirsdag at de hadde bygget reir der da den ene måken kom flyvende mot meg og la seg oppå taket der hvor de pleier å legge reir. I dag når jeg kom sykkende så kom det ingen måke mot meg for å beskytte reiret. Når jeg skikket oppå taket var reiret fjernet.</p> <p>Som nevnt så ble dette også gjort i fjor. Hvis noen naboer ser at noen fra KMD låser seg inn i sykkelstuen og fjerner et reir, risikerer vi å bli anmeldt.</p> <p>Vi må gå ut til alle ansatte og studenter at de dette ikke er lovlig. Det er uten tvil noen som parkerer sykkel sin der inne som har gjort dette. Måkene kommer kun flyvende hvis noen går mot og inn i skuret.</p> <p>Utførte straksiltak - Dessverre ingenting en kan gjøre :(</p> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket? - Mangel på respekt for dyrevelferdsloven.</p>	<p>03/05/2024 01:44 PM Bjarte Bjørkum: Det er sendt ut beskjed til alle ansatte og studenter at reir er automatisk fredet, og at fjerning av reir defineres som miljøkriminalitet. Vi vet ikke om det er noen av våre ansatte eller studenter som har fjernet reiret.</p> <p>02/05/2024 02:09 PM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</p>
2404-12060	2024.4.30 14:45	Lukket	Spyling ved stikkontakter og annet elektrisk.	Økt brannrisiko	<p>Personens tilknytning til UIB - Ansatt</p> <p>Dato - 30. april 2024</p> <p>Hvor skjedde HMS-avviket? - Nedre Hall, Møllendalsveien 61, 5009.</p> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Spyling ved stikkontakter og annet elektrisk.</p> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Ansatt fra Design og studentet stod i dag i Nedre Hall og spylte med hageslange på vinduene mot keramikk. Dette for å slippe å bruke håndkraft for å vaske av vinduene. Dette ble jeg kontaktet av den ansatte 2min før om de kunne bruke høytrykkspyler. Jeg gav klar beskjed at de kunne de ikke. Ei heller hageslange. Det er mange stikkontakter og annet elektrisk i dette området som kunne kortslettet og potensielt gitt start eller skapt elektrisk brann. Det er også en kortleser rett ved som kunne blitt ødelagt av dette.</p> <p>De vasket den andre enden av rommet i gå og gjort trolig det samme der også vil jeg tro.</p> <p>Dette er ikke og kunne resultert i en alvorlig ulykke og/eller stor utgifter for fakultetet om noen hadde gått galt.</p> <p>Det bør tas en prat med ansatte og studenter at de må tenke litt fornuft og sikkerhet når de arbeider samtidig som de faktisk følger instruks når de spør om de kan gjøre noe eller ikke.</p> <p>Utførte straksiltak - Ikke noe en kunne gjøre da det allerede var gjort</p>	<p>03/05/2024 01:45 PM Bjarte Bjørkum: Vi følger opp med informasjon og veiledning på daglig basis for å hindre at ting som dette skjer. Sunn fornuft er som regel det beste.</p> <p>30/04/2024 02:49 PM Anders Sunde: Det er kunst ansatt og ikke design.</p> <p>30/04/2024 02:45 PM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</p>

A	B	C	D	E	F	G
2404-1180	2024.4.29 8:38	Lukket	Blokking av rømningsvei	Økt brannrisiko	Dato - 29. april 2024  Hvor skjedde HMS-avviket? - Mellødsveien 61, 5009 Bergen i Studentbaren.  Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Blokking av rømningsvei.  Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Studentene som har ryddet og pusset opp i studentbaren har satt alt de virker som de ikke vil ha i rømningsveien utenfor rommet. Dette er da døren som en går inn for å komme inn til biblioteket.  Ingen har spurt om de kan sette dette her. Noe en heller ikke kan.  Utførte straksiltak - Fjernet alt og satt det tilbake i studentbaren.  Hva var årsaken til HMS-avviket? - Mangel på respekt ovenfor brannvern.	03/05/2024 09:00 AM Bjarte Bjørkum: Vi fortsetter å informere studenter og ansatte om at rømningsveier ikke skal blokkeres.  29/04/2024 08:38 AM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.  Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier
2404-6725	2024.4.16 12:13	Under arbeid	dørmøll på 3. etasje, Griegakademiet	Brudd på HMS-regelverk	Dato - 16. april 2024 Hvor skjedde HMS-avviket? - 3. etasje, Griegakademiet, hovedbygning (Lars Hillestg. 3)  Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - dørmøll på 3. etasje, Griegakademiet Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Dette har foregått i årevis. Har meldt det tidligere på både medarbeidersamtaler og til HMS ansvarlige. Dørene på lærer siden på 3. etasjen mangler dempings mekanisme. Da folk festet ikke gidder å holde dørene forsiktig når de skal stenges, hører man dag og natt kraftige dørmøll ulyder. De kommer ubøvert og er meget sjenerende for undertegnede. Jeg finner det vanskelig å holde på med undervisning, kontor arbeid og kvalitativt musikk arbeid med kraftige dørmøll rundt meg. Hjelper på en tiltak for å forhindre disse forferdelige ulyder.  Utførte straksiltak - Ikke ennå. Det er derfor det meldes om det.  Hva var årsaken til HMS-avviket? - Manglende lydtemperering på dørene.	03/05/2024 08:52 AM Bjarte Bjørkum: Dagens dørpumper har kun én styrke gjennom hele virkeområdet. Vi vurderer å teste ut en type dørpumpe som kan justeres slik at døra ikke smekker igjen. Vi bytter i første omgang ut dørpumpen på innmelders dør for å se om døren da lukker uten å smelle, og det kan da være aktuelt å bytte pumpene på resten av dørene også.  16/04/2024 12:13 PM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.  Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier
2404-3628	2024.4.9 12:59	Registrert	Mangel på støvmaske og rutiner	Brudd på HMS-regelverk	Personens tilknytning til UIB - Ansatt  Dato - 9. april 2024  Hvor skjedde HMS-avviket? - Mellødsveien 61, sponavusg.  Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Mangel på støvmaske og rutiner Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - I dag gikk en ansatt fra verkstedseksjonen inn på sponavusrommet i mens det stod på. Vedkommende gikk inn, åpnet lokket på konteineren mens maskinen stod å slapp ned avfall fra trevrenstedene, tok ut masse spon fra konteineren for å gi til en student som vist nok trengte dette til noe. Jeg gav beskjed at dette støvet er kreftfremkallende og ikke bra å puste inn. Vedkommende hadde ikke tenkt at det kunne være farlig å. Forklarte til studenten at det må brukes støvmaske når en håndterer dette sponet med alt støvet som ligger i den søppelsekken. En bør ikke dele ut slikt avfall til studentene uten at en gjør det på en forsvarlig måte og forklarer studentene kriteriene for å håndtere slik avfall med tanke på helse.  Utførte straksiltak - Gav beskjed. Hva var årsaken til HMS-avviket? - Manglende kunnskap.	09/04/2024 12:59 PM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.  Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier
2403-8983	2024.3.25 10:07	Lukket	Hendelse knyttet til rus	Brudd på HMS-regelverk	- 21. mars 2024 Hvor skjedde HMS-avviket? - KMD Mellødsat  Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Ruset student  Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Russelatert hendelse, i kombinasjon med diagnose (r) bl.a ad/hd. Fikk først ikke kontakt med studenten. Han lå og sov på gulvet i øvre hall. Vi diskuterte ambulanse, men i mellomtiden hadde han kommet seg, og gikk ut for å røyke. Jeg lette etter ham, men fant ham ikke. Ambulanse ble derfor ikke ringt til. Studenten var åpenbart ruset og problemer med å ta vare på seg selv.  Utførte straksiltak - Tiltak om at ansatte var tett på. Instituttleder er orientert Hva var årsaken til HMS-avviket? - Rus/sykdom	02/05/2024 04:05 PM Bjarte Bjørkum: Instrutert vedkommende tilhører er orientert om saken, og de holder i dette.  25/03/2024 10:07 AM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.  Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier
2403-4703	2024.3.13 7:31	Lukket	Bryting av sperrebånd	Brudd på HMS-regelverk	Dato - 12. mars 2024  Hvor skjedde HMS-avviket? - Mellødsveien 61, 5009. Nedre Hall  Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Bryting av sperrebånd  Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Mange ganger i går og på mandag var det flere som ikke brydde seg om sperrebånd som var satt opp for å hindre ferdsel rundt arbeidet som ble gjort i Nedre Hall i lin og på bakken. Dette sperrebåndet er satt opp for sikkerheten til alle pga mulighet for fallende objekter fra stor høyde samt fare for å bli kjørt på av litt. Det var både ansatte i administrasjonen, instituttene og studenter som viste null respekt for denne sikkerheten. Dette er en farlig holdning som kan forårsake store personskader og en holdning som fakultetet må gjøre noe med da dette ikke er første gang. Pga folk gikk forbi sperringene måtte vi stoppe arbeidet jevnlig for å sikre at det ikke var noen i området når vi jobbet, samtidig som vi måtte fikse sperring som da var enten flyttet på eller tatt vekk.  Utførte straksiltak - Ingenting mer kunne gjøres. Hva var årsaken til HMS-avviket? - Mangel på respekt av vespennet område.	03/05/2024 08:50 AM Bjarte Bjørkum: Vi tar selvkritikk på litt for dårlig informasjon til studenter og ansatte om sikkerhetssone rundt linnet. Neste gang vil dette være på plass.  13/03/2024 07:31 AM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.  Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier
2403-1478	2024.3.5 10:16	Lukket	Innsveiving av rømningsvei	Økt brannrisiko	Dato - 5. mars 2024  Hvor skjedde HMS-avviket? - 4. etg ved Presentasjonsrommene  Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Innsveiving av rømningsvei  Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - En hjelpeløse var plassert i flukthei i tillegg til den var satt rett utenfor døren til det ene presentasjonsrommet. Dette snever inn rømningsveien som hindrer rask evakuering og kan forårsake fall som kan få større konsekvenser under en evakuering.  Utførte straksiltak - Fjernet pall og satte den en annen plass  Hva var årsaken til HMS-avviket? - Mangel på respekt ovenfor brannvern.	03/05/2024 08:48 AM Bjarte Bjørkum: Vi fortsetter å informere studenter om at fluktheier ikke skal blokkeres  05/03/2024 10:16 AM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.  Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier



A	B	C	D	E	F	G
2403-1474	2024.3.5 10:13	Lukket	Blokkering av dør	Økt brannrisiko	Dato - 5. mars 2024 Hvor skjedde HMS-avviket? - Knut Knaus Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Blokkering av dør Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Døren var holdt oppe av en lang beholder av noe slag for å hindre at døren går i løs. Dette hindrer døren i å gå igjen ved en brann samtidig som det er et hinder i rammingsvei som kan forårsake fall som vil hindre rask evakuering. Uttørte straksiltak - Fjernet gjenstand og lukket døren. Hva var årsaken til HMS-avviket? - Manglende evne til å se instruks som henger rett foran seg.	03/05/2024 08:47 AM Bjarte Bjørkum: Vi fortsetter å informere studenter om at dører ikke skal sperrer i åpen stilling 05/03/2024 10:13 AM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon. Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier
2402-10797	2024.2.27 8:32	Lukket	Blokkering av rammingsvei.	Økt brannrisiko	Dato - 27. februar 2024 Hvor skjedde HMS-avviket? - Knut Knaus Møllendalsveien 61. Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Blokkering av rammingsvei. Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - To lamper var satt midt i dørspjningen på den ene nedgangen. Skilt om at denne døren ikke skal blokkeres henger rett bak lampen. Uttørte straksiltak - Fjernet lampene Hva var årsaken til HMS-avviket? - Mangel på respekt ovenfor brannvern.	03/05/2024 01:47 PM Bjarte Bjørkum: Vi informerer fortløpende ansatte og studenter om fører ved å blokkere rammingsveier, og følger opp på daglig basis rundt på huset for å hindre at det skjer igjen. 27/02/2024 08:32 AM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon. Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier
2402-8638	2024.2.21 9:25	Lukket	Dør holdes åpen	Brudd på styringsystem	Dato - 21. februar 2024 Hvor skjedde HMS-avviket? - Møllendalsveien 61, 5009 Bergen. Knut Knaus Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Dør holdes åpen Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Døren inn til Knut Knaus stod nok en dag i åpen posisjon. Jeg observerte at den stod åpen i går når jeg gikk for dagen. Den stod på samme måte når jeg ankom i morges. Uttørte straksiltak - Lukket sidedøren slik at dørene går i igjen og i løs. Hva var årsaken til HMS-avviket? - Manglende evne til å tenke.	03/05/2024 06:46 AM Bjarte Bjørkum: Vi fortsetter å informere studenter om at de ikke skal ta dører stå åpne. 21/02/2024 09:25 AM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon. Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier
2402-6989	2024.2.16 11:18	Lukket	Vannlekkasje	Skade/tap av fysiske verdier	Dato - 16. februar 2024 Hvor skjedde HMS-avviket? - Fjerde etasje mot Bumpris. Studentarbeidsplass, Møllendalsveien 61 Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Vannlekkasje Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Lekkasje fra taket. Vann har rent ned langs en søyle. To verk tilhørende Julia Grubb har fått vannskader. Uttørte straksiltak - Studenten flyttet tingene sine. Skaden er meldt til Statsbygg. Hva var årsaken til HMS-avviket? - Lekkasje fra tak eller varmeanlegg.	03/05/2024 01:48 PM Bjarte Bjørkum: Skaden er meldt til Statsbygg, som har utbedret taket. Studenten søker erstatning via klagenemnda ved UIB. 16/02/2024 11:18 AM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon. Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier
2402-6861	2024.2.16 9:21	Registrert	Mycket røk frå en av ugharna	Økt brannrisiko	Dato - 15. februar 2024 Hvor skjedde HMS-avviket? - Ovnsrom (keramikk) Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Mycket røk frå en av ugharna Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Det kom røk frå en av ugharna då de har brånt lera blandat med organiska materialer i kurs "PRO213. (I.e.v. gass, socker). Mellan ca 200-700 C så brånnas dessa komposibla material bort och endast lera blir kvar. Det verkar som om ventilasjonen ovanför de små ugharna inte fungerar som den skall och därav dras all rök in i bygget istället. Uttørte straksiltak - Stängde av brandalarmer, öppnade dörren. Hva var årsaken til HMS-avviket? - Ventilasjon fungerer ikke som den skal.	16/02/2024 09:21 AM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon. Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier
2402-6816	2024.2.16 8:37	Lukket	Palle i rammingsvei	Økt brannrisiko	Dato - 16. februar 2024 Hvor skjedde HMS-avviket? - Møllendalsveien 61, 5009. 2.etg. i rammingsvei mellom Lystab og PPU. Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Palle i rammingsvei Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Noen hadde satt en palle med det er av scenerigg med lys på i rammingsveien mellom Lystab og PPU. Dette kommer trolig fra Lystab og det er dessverre ikke første gang. Uttørte straksiltak - Trillet vekk pallen Hva var årsaken til HMS-avviket? - Mangel på respekt ovenfor brannvern.	02/05/2024 04:15 PM Bjarte Bjørkum: Vi fortsetter å informere studenter og ansatte om at fluktveier ikke skal blokkeres helt eller delvis. 16/02/2024 08:37 AM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon. Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier
2402-6667	2024.2.15 15:15	Registrert	Sensitiv HMS-avvik	Personskade, alvorlig	15/02/2024 03:15 PM uib_spl_gjavitte: Type hendelse/forhold - personskade med medisinsk behandling Dato - 08.02.2024 Saksnr i ePorte - 2024/2601	15/02/2024 03:15 PM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik med alvorlig personskade/arbeidsrelatert sykdom under fanearket Tilleggsinformasjon. Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier

A	B	C	D	E	F	G	
47	02402-3685	2024.2.8 13:30	Lukket	Åpen dør inn til Øvre Hall	Brudd på styringsystem	<p>Dato -7. februar 2024</p> <p>Hvor skjedde HMS-avviket? - Øvre Hall mot design, Mellendalsveien 61, 5009 Bergen</p> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Åpen dør inn til Øvre Hall</p> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Begge sidedøren stod åpen fra Design og ut til Øvre Hall. Dette er et stort gjentakende problem. Det gjør at skallsikringen ikke blir ivarettatt og ventilasjonen må jobbe ekstra mye da kulde trekke og varme (om sommeren) fra Øvre hall gjør at ventilasjonen i gangen og området til Design må jobbe ekstra mye for å prøve å opprettholde den tiltenkte varmen. Dette koster mye penger og arbeidsforholdene til studenter og ansatte blir dårligere pga kalde eller for varme arbeidsforhold.</p> <p>Utførte straksiltak - Lukket sidedøren slik at dørene går i lågen og i lås.</p> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket? - Latskap og manglende forståelse for sikring og ventilasjon.</p>	<p>02/05/2024 04:14 PM Bjarte Bjørkum: Vi fortsetter å informere studenter og ansatte om at dører ikke skal stå åpne.</p> <p>08/02/2024 01:30 PM UB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</p>
48	02402-3682	2024.2.8 13:25	Lukket	Åpen dør inn til Øvre Hall	Brudd på styringsystem	<p>Dato -8. februar 2024</p> <p>Hvor skjedde HMS-avviket? - Øvre Hall mot design, Mellendalsveien 61, 5009 Bergen</p> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Åpen dør inn til Øvre Hall</p> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Begge sidedøren stod åpen fra Design og ut til Øvre Hall. Dette er et stort gjentakende problem. Det gjør at skallsikringen ikke blir ivarettatt og ventilasjonen må jobbe ekstra mye da kulde trekke og varme (om sommeren) fra Øvre hall gjør at ventilasjonen i gangen og området til Design må jobbe ekstra mye for å prøve å opprettholde den tiltenkte varmen. Dette koster mye penger og arbeidsforholdene til studenter og ansatte blir dårligere pga kalde eller for varme arbeidsforhold.</p> <p>Utførte straksiltak - Lukket sidedøren slik at dørene går i lågen og i lås.</p> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket? - Latskap og manglende forståelse for sikring og ventilasjon.</p>	<p>02/05/2024 04:14 PM Bjarte Bjørkum: Vi fortsetter å informere både ansatte og studenter om at dører ikke skal stå åpne.</p> <p>08/02/2024 01:25 PM UB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</p>
49	02402-3679	2024.2.8 13:24	Lukket	Åpen dør inn til Øvre Hall	Brudd på styringsystem	<p>Dato -7. februar 2024</p> <p>Hvor skjedde HMS-avviket? - Øvre Hall mot design, Mellendalsveien 61, 5009 Bergen</p> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Åpen dør inn til Øvre Hall</p> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Begge sidedøren stod åpen fra Design og ut til Øvre Hall. Dette er et stort gjentakende problem. Det gjør at skallsikringen ikke blir ivarettatt og ventilasjonen må jobbe ekstra mye da kulde trekke og varme (om sommeren) fra Øvre hall gjør at ventilasjonen i gangen og området til Design må jobbe ekstra mye for å prøve å opprettholde den tiltenkte varmen. Dette koster mye penger og arbeidsforholdene til studenter og ansatte blir dårligere pga kalde eller for varme arbeidsforhold.</p> <p>Utførte straksiltak - Lukket sidedøren slik at dørene går i lågen og i lås.</p> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket? - Latskap og manglende forståelse for sikring og ventilasjon.</p>	<p>02/05/2024 04:13 PM Bjarte Bjørkum: Vi fortsetter å informere både ansatte og studenter om at dører ikke skal stå åpne.</p> <p>08/02/2024 01:24 PM UB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</p>
50	02402-3673	2024.2.8 13:23	Lukket	Dør settes i åpen posisjon	Brudd på styringsystem	<p>Dato -8. februar 2024</p> <p>Hvor skjedde HMS-avviket? - Mellendalsveien 61, 5009 Bergen. 2.etg. Design trappehus.</p> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Dør settes i åpen posisjon</p> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Dørene til trappehusene settes ofte i åpen posisjon (med å sette sidedøren opp) slik at en ikke trenger kort for å komme seg inn. Dette bryter da skallsikringen og andre kan derfor komme og gå som de vil.</p> <p>Utførte straksiltak - Lukket sidedøren slik at dørene går i lågen og i lås.</p> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket? - Latskap og manglende følge av rutiner.</p>	<p>02/05/2024 04:12 PM Bjarte Bjørkum: Vi fortsetter å informere både ansatte og studenter om at dører ikke skal stå åpne.</p> <p>08/02/2024 01:23 PM UB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</p>
51	02402-2854	2024.2.7 8:53	Lukket	Åpen dør inn til Øvre Hall	Brudd på styringsystem	<p>Dato -7. februar 2024</p> <p>Hvor skjedde HMS-avviket? - Øvre Hall mot design, Mellendalsveien 61, 5009 Bergen</p> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Åpen dør inn til Øvre Hall</p> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Begge sidedøren stod åpen fra Design og ut til Øvre Hall. Dette er et stort gjentakende problem. Det gjør at skallsikringen ikke blir ivarettatt og ventilasjonen må jobbe ekstra mye da kulde trekke og varme (om sommeren) fra Øvre hall gjør at ventilasjonen i gangen og området til Design må jobbe ekstra mye for å prøve å opprettholde den tiltenkte varmen. Dette koster mye penger og arbeidsforholdene til studenter og ansatte blir dårligere pga kalde eller for varme arbeidsforhold.</p> <p>Utførte straksiltak - Lukket dørene.</p> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket? - Latskap og manglende forståelse for sikring og ventilasjon.</p>	<p>02/05/2024 04:12 PM Bjarte Bjørkum: Vi fortsetter å informere studenter og ansatte om å gåse at indre dører ikke står unødige åpne.</p> <p>07/02/2024 08:53 AM UB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</p>
52	02402-1835	2024.2.5 12:54	Lukket	Pose med mistenkelige ampuller funnet	Brudd på HMS-regetverk	<p>Dato -5. februar 2024</p> <p>Hvor skjedde HMS-avviket? - Nygårds skole i hoved trappeleiet</p> <p>Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Pose med mistenkelige ampuller funnet</p> <p>Utyllende beskrivelse av HMS-avviket - Ved Griegakademiet fant vi torsdag 1/2-24 en pose med 10 umerkede ampuller. Disse forviste jeg farmasøy ved Nygårds gaten apotek. Han mente de så mistenkelig ut, men om det var narkotika eller treningsdop var vanskelig å si. Det er 5 hvite og 5 brune ampuller hvor innholdet er svært finmalt. Ampullene ligger i en zip-lock pose.</p> <p>Utførte straksiltak - Jeg har tatt vare på posen</p> <p>Hva var årsaken til HMS-avviket? - Ampuller med mistenkelig innhold funnet</p>	<p>03/05/2024 08:45 AM Bjarte Bjørkum: Ikke HMS-avvik. Men posen kan i hvert fall leveres på apoteket for sikker avhending.</p> <p>08/02/2024 03:07 PM Bente-Lise Polden Lillebae: Hei Bjarte. Du kan dessverre ikke overføre HMS-avviket til meg. Det er KMD som eier det, derfor satt jeg det til deg. Dersom du ønsket at jeg skulle vite om det, så kunne du brukt "Vi bli delt med" på toppen (sånn som du har delt med Eli, etc).</p> <p>Hva som må gjøres med posen er jeg ikke sikker på. Her ville jeg ha kontaktet politiet og hørt hva de anbefaler. Det kan godt være at løsningen er å levere den inn på apotek.</p> <p>Mvh Bente-Lise</p> <p>05/02/2024 12:54 PM UB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.</p> <p>Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier</p>

A	B	C	D	E	F	G
2402-1630	2024.2.5 9:57	Lukket	Manglende visning av ramningsvei. Mangler skilt	Økt brannrisiko	Dato -2. februar 2024  Hvor skjedde HMS-avviket? - Mellandsveien 61, 5009 Bergen. 2etg. ved design.  Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Manglende visning av ramningsvei. Mangler skilt  Utfyllende beskrivelse av HMS-avviket - Det har hengt skilt for retning av fluktvai ved design på veggen til baksiden av trappehuset.  Dette skiltet har hengt på samme plass siden jeg begynte på KMD august 2021. Skiltet har hengt der trolig siden huset var nytt av Statsbygg eller en av deres entreprenører.  Statsbygg har nå fjernet dette skiltet og sagt at det er UIB som har hengt dette opp.  Nå som det mangler sikker er det ikke lengre synlig markering av fluktvai. Dette er et alvorlig HMS-avvik som kan redusere sikker og trygg evakuering.  Utførte straksiltak - Hang opp nytt skilt som igjen ble fjernet av Statsbygg!  Hva var årsaken til HMS-avviket? - Statsbygg	03/05/2024 08:44 AM Bjarte Bjørkum: Dette blir eget punkt på branntilsyn i mal.  02/05/2024 04:11 PM Bjarte Bjørkum: Vi avventer rapport fra brannvernrådgiver.  05/02/2024 09:57 AM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.  Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier
53						
2402-1607	2024.2.5 9:42	Lukket	Dør settes i åpen posisjon	Brudd på styringsystem	Dato -2. februar 2024  Hvor skjedde HMS-avviket? - Mellandsveien 61, 5009 Bergen. 3etg. trappehus mot Videostudio.  Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Dør settes i åpen posisjon  Utfyllende beskrivelse av HMS-avviket - Dørene til trappehusene settes ofte i åpen posisjon (med å sette sidedøren opp) slik at en ikke trenger kort for å komme seg inn. Dette bryter da skallsikringen og andre kan derfor komme og gå som de vil.  Dette er blitt observert flere ganger ikke bare av meg, Dørene kan fort stå slik over natten også.  Utførte straksiltak - Lukket sidedøren slik at dørene går i igjen og i lås.  Hva var årsaken til HMS-avviket? - Latskap og manglende følge av rutiner.	02/05/2024 04:09 PM Bjarte Bjørkum: Vi fortsetter å informere både ansatte og studenter om å at de må påse at dører er lukket.  05/02/2024 09:42 AM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.  Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier
54						
2402-1602	2024.2.5 9:36	Lukket	Dør tvinges åpen	Brudd på styringsystem	Dato -2. februar 2024  Hvor skjedde HMS-avviket? - Knut Knaus, Mellandsveien 61, 5009 Bergen  Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Dør tvinges åpen  Utfyllende beskrivelse av HMS-avviket - Flere ganger blir døren inn til Knut Knaus tungt å åpne. En setter stol eller annet for å hindre at døren skal gå igjen. Dette løses ved å lese instruksjonen som henger på døren som forteller at det ikke er lov, samt hvordan en setter døren i åpen posisjon uten at den holdes oppe av en gjenstand. At døren tvinges til å stå oppe på denne måten er et brannavvik da døren ikke får gå automatisk igjen.  Dette skjer minst et par ganger i uken.  Utførte straksiltak - Fjernet gjenstand.  Hva var årsaken til HMS-avviket? - Manglende evne til å se instruks som henger rett foran seg.	02/05/2024 04:09 PM Bjarte Bjørkum: Vi fortsetter å informere både ansatte og studenter om korrekt bruk av dører.  05/02/2024 09:36 AM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.  Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier
55						
2402-1593	2024.2.5 9:31	Lukket	Dør holdes åpen	Brudd på styringsystem	Dato -5. februar 2024  Hvor skjedde HMS-avviket? - Knut Knaus  Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Dør holdes åpen  Utfyllende beskrivelse av HMS-avviket - Døren inn til Knut Knaus settes ofte i grunn og blir ikke satt i rød igjen etter endt bruk. Dette gjør det enkelt å komme seg inn og utstyr mange store verdier kan forsvinne. I januar alene har jeg funnet den åpen på et eller annet vis hele 9 ganger. Det er sikkert flere jeg ikke har fått med meg også.  Utførte straksiltak - Lukket og låst.  Hva var årsaken til HMS-avviket? - Latskap/forglemmelse av bruker.	02/05/2024 04:08 PM Bjarte Bjørkum: Vi fortsetter å informere både studenter og ansatte om dette.  05/02/2024 09:31 AM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.  Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier
56						
2401-18208	2024.1.23 15:28	Lukket	Tyverier på GA	Skade/tap av fysiske verdier	Dato -16. oktober 2024  Hvor skjedde HMS-avviket? - Griegakademiet, Lars Hilles gate 3  Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Tyverier på GA  Utfyllende beskrivelse av HMS-avviket - Fra oktober og fram mot jul var det flere tilfeller av grove tyverier på GA. Det ble stjålet instrumenter både fra studenter og fra instituttet. Det ble også stjålet monitører og mikserne.  Forholdet er meldt til politiet.  Utførte straksiltak - Skjerpert adgangskontrollen og informerte ansatte og studenter  Hva var årsaken til HMS-avviket? - Dårlig sikring eller uerlige studenter/ansatte	02/05/2024 04:07 PM Bjarte Bjørkum: Saken er oppklart.  Det er iverksatt rutiner for ekstra sikring av bygningsmassen.  23/01/2024 01:28 PM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.  Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier
57						
2401-17131	2024.1.22 15:04	Lukket	Dør til trappen 3 etg. står ofta åpen	Brudd på styringsystem	Dato -22. januar 2024  Hvor skjedde HMS-avviket? - Mellandsveien 61 3. etg  Tittel (kort beskrivelse av HMS-avviket) - Dør til trappen 3 etg. står ofta åpen  Utfyllende beskrivelse av HMS-avviket - I lengere tid har det vært tilfeller der dørene til trappen på 3. etg. ved student atelier, stått låst opp. Dørene er ofta åpne då jeg kommer om morgonen og even då jeg var forbi grafikkverkstedet under helgen står døren åpen.  Utførte straksiltak - Lukket døren  Hva var årsaken til HMS-avviket? - Noen ender å ta seg punkt i lysnet uten kort?	03/05/2024 08:43 AM Bjarte Bjørkum: Vi fortsetter å informere studenter om at de skal lukke dører.  22/01/2024 03:04 PM UIB Service Account: Denne henvendelsen er merket som HMS-avvik under fanearket Tilleggsinformasjon.  Les mer om registrering og håndtering av avvik i følgende kunnskapskort for operatører: KI 1058 Følg opp HMS-avvik KI 0798 Hva er HMS-avvik? KI 1059 Beskrivelse av HMS-avvikskategorier
58						