



ARBEIDSINSTRUKS FOR LØSEMIDLER

Tema:
Arbeidsinstruks
Dato:
09.06.11
Side:
1 av 1

H220	Ekstremt brannfarlig gass	R10	Brannfarlig
H221	Brannfarlig gass	R11	Meget brannfarlig
H224	Ekstremt brannfarlig væske og damp	R12	Ekstremt brannfarlig
H225	Meget brannfarlig væske og damp		
H242	Brannfarlig ved oppvarming		

INNkjøp

- Kontakt innkjøpsansvarlig på enheten eller i forskningsgruppen.

BRUK

- Alt arbeid med kjemikalier som er merket brannfarlig, meget brannfarlig, ekstremt brannfarlig skal foregå i avtrekkskap.
- Før du starter opp med nye kjemikalier, les sikkerhetsdatablader.
- Gravide arbeidstakere bør ikke eksponeres for denne type kjemikalier. Eksponering på maksimalt 10 % av [tiltaks-/grenseverdier](#) kan aksepteres, forutsatt at det ikke skjer opptak gjennom huden.

VERNEUTSTYR

- Ved arbeid med slike kjemikalier skal en benytte laboratoriefrakk, vernesko, vernebriller og passende hansker. For de fleste av denne typen kjemikalier vil Sol-Vex hansken være den rette vernehansken. En oversikt over de mest vanlige kjemikaliene og hansketype med gjennomtrengingstid finnes [her](#).

LAGRING

- Kjemikalier som er i jevnlig bruk skal [oppbevares](#) i godkjente kjemikalieskap på laboratoriet. Kjemikalier som ikke er i daglig bruk skal være tydelig merket i henhold til [Deklareringsforskriften](#) og oppbevares i avlåste lagerrom som er beregnet på den aktuelle type kjemikalier. Vær oppmerksom på at en del kjemikalier [ikke kan lagres sammen](#).

AVFALL

- Følg UiB sine [avfallsrutiner](#).
- Blå dunk er for løsemidler med halogener. Avfallsgruppe 7151.
- Gjennomsiktig dunk er for løsemidler uten halogener. Avfallsgruppe 7152.
- Alle enhetene har også egen [avfallskontakt](#).

LOKALE RUTINER

- Rutinene må tilpasses den enkelte enhet.